

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 527.3251, 32 A, 3P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 527.3251 este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 527.3251; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: DRILLING POINT MARK.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

527.3251 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în

condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?, folosind Scame 527.3251. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 527.3251 de 517.3251?

Orientarea constructiv?: 527.3251 — dreapt?; 517.3251 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 517.3251.

2. Cum se verific? suportul de montaj pentru 527.3251?

Varianta este pentru montaj aparent. Se verific? fixarea din desen, spa?iul pentru corp ?i traseul cablului, inclusiv orientarea dreapt?; nu se preg?te?te un decupaj dup? cotele unei prize încastrabile.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/527.3251.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 517.3251.

Pret: 127,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-527-3251-32-a-3p-e-100-130-v-4h-ip67-193162