

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.32564TF, 32 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 518.32564TF este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu arc, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.32564TF; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M32X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.
- Variant? FAST WIRING, cu sistemul de conectare indicat în fi?a individual?.

Func?ionare ?i alegere

518.32564TF formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia

3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 518.32564TF. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu arc.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu arc. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce indic? marcajul 3h de pe 518.32564TF?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+E ?i aliment?rii declarate: 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

2. Ce tip de borne aleg între 518.32564TF ?i 518.32564T?

Sistemul de conectare: 518.32564TF — borne cu arc; 518.32564T — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 518.32564T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.32564TF.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.32564T.

Pret: 112,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-32564tf-32-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-193361